

COMUNICATO

Ritiro dal mercato di alcuni tipi di macchine in applicazione dell'articolo 7 della direttiva 98/37/CE (GU n. 51 del 3-3-2005)

Considerate le comunicazioni della Commissione europea n. 4385/1 def del 19 novembre 2004, n. 4385/2 final del 19 novembre 2004 e n.1778 def del 16 novembre 2004 con le quali sono state ritenute giustificate le misure di proibizione adottate, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 98/37/CE - direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine, cosiddetta «direttiva macchine», dalle autorità di controllo del mercato dei seguenti stati membri per i prodotti appresso indicati:

- Attrezzatura da giardino - tosaerba a motore - tosaerba a benzina - marchio MTD Gutbrod - tipo HB 48 L - fabbricata e commercializzata dalla ditta MTD Products AG, Industriestrasse 23 - D 66129 Saarbrücken - ermania;
- Attrezzatura da giardino - tosaerba a motore - tosaerba a benzina - marchio Castलगarden - tipo TD 484 - fabbricato e commercializzato dalla ditta Castलगarden S.p.a. - via del Lavoro, 6 - Castelfranco Veneto - Italia;
- Macchina per la lavorazione del legno - macchina combinata per la lavorazione del legno del tipo C 50 - fabbricata e commercializzata dalla ditta Sicar S.p.a. - via Lama, 50 - 41012 Carpi (Modena) - Italia.

Sono risultate non conformi alle prescrizioni dettate dai requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute (RES) di cui all'art. 3 della direttiva 98/37/CE in particolare:

- tosaerba marchio MT Gutbrod - tipo HB 48 L - come in precedenza meglio specificato - non conforme ai RES di cui ai punti 1.3.3 e 1.3.7 dell'allegato I della direttiva 98/37/CE in quanto il dispositivo di protezione posteriore del tosaerba non risponde alle prescrizioni di progettazione previste ai punti 4.2.1.1 e 4.2.1.2 della norma EN 836:1997, pertanto tale mancanza di conformità costituisce un grave rischio di lesioni per l'utente della macchina, nonché per terze persone;
- tosaerba marchio Castलगarden - tipo TD 484 - come in precedenza meglio specificato - non conforme al RES 1.3.3 dell'allegato I della direttiva 98/37/CE in quanto i dispositivi di aerazione della ricettrice del tosaerba sono concepiti in maniera da consentire che oggetti proiettati possano attraversarli e, quindi, non rispondenti alle prescrizioni di progettazione previsti al punto 4.2.1.1.3 della norma EN 836:1997, pertanto tale mancanza di conformità costituisca un grave rischio di lesioni per le persone causato dalla proiezione di oggetti dal telaio del dispositivo di taglio;
- macchina combinata per la lavorazione del legno - tipo C50 - come in precedenza meglio specificato - non conforme ai RES di cui ai punti 1.3.5, 1.4.1, 1.4.2.3, 1.7.2 e 1.7.4 dell'allegato I della direttiva 98/37/CE relativamente al rischio di perdita di equilibrio per l'utilizzatore; ai requisiti generali per la protezione e i dispositivi di protezione; alle protezioni regolabili che limitano l'accesso alle parti degli elementi mobili indispensabili alla lavorazione; alle avvertenze figuranti sulle macchine e le istruzioni fornite, pertanto tali non conformità costituiscono una minaccia per la sicurezza degli utilizzatori di questa macchina.

Richiama l'attenzione degli importatori, dei distributori e degli utilizzatori dei prodotti sopra individuati, affinché assumano le misure di rispettiva competenza ai fine di ristabilire un corretto funzionamento del mercato nello spazio Comune europeo.